



Со временем деревянный пол, как и любое другое покрытие, изнашивается, теряет свои эксплуатационные характеристики, а также получает различные механические повреждения, то есть уже требует выполнения капитального ремонта, что вполне возможно сделать самостоятельно. Работы начинаются с проведения оценки состояния покрытия. После чего демонтируют доски, которые серьезно повреждены гнилью и древесными вредителями. Если же внутренняя сторона пиломатериалов в хорошем состоянии, то наружную поверхность можно отреставрировать. Новые доски подгоняют как можно плотнее друг к другу, которые при разной толщине стыкуются при помощи специальных пазов. Далее покрытие очищают и шпаклюют.

Многие сталкивались с таким дефектом пола, как неприятный скрип, который возникает чаще всего из-за износа скрепляющих доски гвоздей, а также потому, что при укладке пола был использован влажный лес. Со временем он высох, и между досками образовались щели, ликвидировать которые можно лишь путем повторной укладки. Чтобы в будущем избежать подобных проблем, рекомендуется добавить к уже имеющимся брускам дополнительные лаги. Если в досках появились щели, то в этих местах следует ввинтить шурупы и зашпаклевать. Сквозные трещины перед нанесением шпаклевки пропитывают столярным клеем.

Купить [товарный бетон от производителя](#) в Санкт-Петербурге можно обратившись в компанию "Тигар". С 2007 года компания занимается производством и доставкой бетона на строящиеся объекты. В номенклатурном перечне фирмы - товарный и специализированные виды бетона.